

設置ATM共5390台

其中，符合輪椅使用ATM共5158台

視障語音ATM共963台

(國泰世華銀行)金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
1	100台北市中正區忠孝東路一段35號(萊爾富超商-中正善導店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
2	100台北市中正區信義路一段13之1號1樓(萊爾富超商-中正大忠門店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
3	100台北市中正區南昌路二段85號(群益金鼎證券古亭分公司)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
4	100台北市中正區博愛路76號5樓(宏遠證券館前分公司)	0	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	設有移動式斜坡板
5	100台北市中正區衡陽路103號(萊爾富超商-北市正慶店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
6	103台北市大同區大龍街91巷7號B1(全聯-大同大龍)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
7	103台北市大同區南京西路30號1樓(萊爾富超商-大同南京西)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
8	103台北市大同區南京西路64巷9弄2號(萊爾富超商-北市雙蝶店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
9	104台北市中山區長春路258巷6號1樓(全聯-中山長春)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
10	104台北市中山區興安街55號B1(全聯-中山興安店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
11	105台北市松山區光復北路11巷99號B1(全聯-松山吉祥)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
12	105台北市松山區南京東路五段34號(萊爾富超商-松山吉祥店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
13	105台北市松山區饒河街35號(萊爾富超商-松山饒河夜市)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
14	106台北市大安區仁愛路四段418號1樓(全聯-大安仁愛)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
15	106台北市大安區忠孝東路四段126號B1(全聯-大安敦南店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
16	106台北市大安區金山南路二段12號B1(全聯-台北東門)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
17	106台北市大安區泰順街45號1樓(全聯-大安泰順)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
18	106台北市大安區復興南路一段135巷21號(萊爾富超商-大安首購店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善

19	106台北市大安區復興南路二段237號B1(全聯-大安)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
20	108台北市萬華區中華路二段666之12號B1(全聯-萬華中華店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
21	108台北市萬華區莒光路131號B1(全聯-萬華莒光店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
22	110台北市信義區林口街176號(全聯-信義林口)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
23	110台北市南港區中坡北路50巷1號(萊爾富超商-南港中坡北)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
24	111台北市士林區延平北路五段138號(萊爾富超商-士林葫蘆堵)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
25	111台北市士林區社正路27號(萊爾富超商-士林社子市場)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
26	111台北市士林區社正路75號(萊爾富超商-北市士慶店)	0	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	已撤機
27	112台北市北投區中央北路四段532號B1(全聯-關渡藝大)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
28	112台北市北投區中和街49號(全聯-北投中和)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
29	112台北市北投區東華街二段180號B1(全聯-唎哩岸店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
30	112台北市北投區致遠二路113巷13、15、15-1號(全聯-北投致遠)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
31	114台北市內湖區文德路212號B1(全聯-內湖文德)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
32	114台北市內湖區民權東路六段296巷20號(全聯-內湖葫洲店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
33	114台北市內湖區東湖路118號B1(全聯-內湖東湖)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
34	114台北市內湖區東湖路33巷19號B1(全聯-內湖南湖)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
35	114台北市內湖區金湖路403號(萊爾富超商-內湖金湖店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
36	114台北市內湖區康樂街116號B1(全聯-內湖康樂店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
37	114台北市內湖區港墘路127巷10號(全聯-內湖港墘)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
38	114台北市內湖區新湖三路36號1樓(萊爾富超商-內湖花市店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
39	115台北市南港區中坡南路7號(全聯-南港中坡)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善

40	115台北市南港區玉成街27號(萊爾富超商-南港玉成店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
41	115台北市南港區忠孝東路六段252號(萊爾富超商-南港南港三)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
42	115台北市南港區研究院路一段99號B1(全聯-南港研究院店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
43	116台北市文山區試院路104號(萊爾富超商-文山試院店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
44	116台北市文山區興隆路二段252號1樓(全聯-文山辛亥)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
45	116台北市文山區興隆路四段143號B1(全聯-文山順興店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
46	116台北市文山區羅斯福路六段218號B1(全聯-文山景美)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
47	200基隆市仁愛區成功一路133巷1號(全聯-基隆光華)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
48	200基隆市仁愛區精一路1號(萊爾富超商-基隆旭隆店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
49	201基隆市信義區義六路5號B1(全聯-基隆信義)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
50	204基隆市安樂區武嶺街302號(萊爾富超商-基隆武林店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
51	205基隆市暖暖區源遠路341之1號B1(全聯-基隆源遠)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
52	206基隆市七堵區百七街72號1樓(萊爾富超商-基隆家鄉店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
53	206基隆市七堵區百六街116號B1(全聯-基隆百福店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
54	220新北市板橋區文化路二段408號(萊爾富超商-北縣江翠店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
55	220新北市板橋區文聖街73號(全聯-板橋文聖)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
56	220新北市板橋區民生路三段323號B1之4(全聯-板橋長江)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
57	220新北市板橋區永豐街51之1、51之2號(萊爾富超商-北縣板豐店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
58	220新北市板橋區光武街61號B1(全聯-板橋光武)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
59	220新北市板橋區金門街378號1樓(全聯-板橋溪城)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
60	220新北市板橋區長江路二段2號1樓(萊爾富超商-板橋漢江店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善

61	220新北市板橋區國慶路180號(萊爾富超商-板橋國慶店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
62	220新北市板橋區陽明街52號(萊爾富超商-北縣板明店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
63	220新北市板橋區新海路392號(萊爾富超商-板橋海龍店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
64	220新北市板橋區僑中二街104巷1號、3號(萊爾富超商-板橋僑興店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
65	220新北市板橋區雙十路二段209號B1(全聯-板橋江子翠店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
66	220新北市板橋區雙十路三段12號(萊爾富超商-板橋雙十店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
67	221新北市汐止區大同路三段190號(全聯-汐止大同店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
68	221新北市汐止區中興路168號B1(全聯-汐止中興店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
69	221新北市汐止區建成路58號(全聯-汐止建成)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
70	221新北市汐止區福德一路6號(萊爾富超商-汐止宏福店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
71	221新北市汐止區樟樹一路153號(萊爾富超商-汐止思鄉店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
72	221新北市汐止區樟樹二路291號1樓(萊爾富超商-汐止早安店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
73	231新北市新店區中正路199號1樓(全聯-新店中正店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
74	231新北市新店區中興路三段304號(萊爾富超商-北縣新元店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
75	231新北市新店區安民街136號(萊爾富超商-北縣新戰店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
76	234新北市永和區中正路742號B1(全聯-永和永安店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
77	235新北市中和區中山路三段35之2號(全聯-中和中山店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
78	235新北市中和區宜安路36號(萊爾富超商-中和一品苑)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
79	235新北市中和區信義街43號3樓(國票聯合證券中和分公司)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
80	235新北市中和區信義街50號(萊爾富超商-北縣興南店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
81	235新北市中和區南華路27號B1(全聯-南華)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善

82	235新北市中和區泰和街10號(萊爾富超商-中和泰和店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
83	236新北市土城區中山路18號(正崙精密總部)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
84	236新北市土城區中央路四段56號(萊爾富超商-北縣頂埔店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
85	236新北市土城區裕民路116號B1(全聯-土城裕民店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
86	236新北市土城區裕民路240號(萊爾富超商-土城學士店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
87	237新北市三峽區大勇路2之1號(萊爾富超商-三峽大勇店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
88	237新北市三峽區長泰街80號(萊爾富超商-三峽長泰店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
89	238新北市樹林區千歲街90號(萊爾富超商-北縣樹興店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
90	238新北市樹林區太平路150巷38號(萊爾富超商-北縣樹太店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
91	239新北市鶯歌區大湖路366號(萊爾富超商-北縣大湖店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
92	241新北市三重區大同南路69號(萊爾富超商-北縣重安店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
93	241新北市三重區中正南路248、248之2號B1(全聯-三重中正南店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
94	241新北市三重區五華街60號(萊爾富超商-北縣五華三店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
95	241新北市三重區重新路二段78號B1之21(全聯-三重天台)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
96	241新北市三重區龍門路176號(萊爾富超商-北縣天龍店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
97	242新北市新莊區中平路82巷27號(全聯-中平)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
98	242新北市新莊區中和街188號B1(全聯-新莊店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
99	242新北市新莊區中華路二段1號B1(全聯-中港)	0	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	已撤機
100	242新北市新莊區幸福路562號(萊爾富超商-北縣莊勝店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
101	247新北市蘆洲區水滸街74號1樓(全聯-蘆洲民族店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
102	247新北市蘆洲區正和街47號(萊爾富超商-北縣蘆旺店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善

103	247新北市蘆洲區永樂街38巷57弄2號(全聯-蘆洲永樂)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
104	247新北市蘆洲區得勝街108號1樓(萊爾富超商-蘆洲得勝店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
105	248新北市五股區四維路153號(萊爾富超商-五股四維店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
106	251新北市淡水區中正東路35巷22號(全聯-淡水博愛)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
107	251新北市淡水區民族路31號B1(全聯-淡水竹圍)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
108	252新北市三芝區中正路一段68號(萊爾富超商-北縣芝蘭店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
109	261宜蘭縣頭城鎮開蘭路149號b1(全聯-頭城開蘭)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
110	265宜蘭縣羅東鎮公正路157號(國壽羅東大樓)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
111	270宜蘭縣蘇澳鎮蘇港路195號(國壽蘇澳大樓)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
112	300新竹市北區境福街128號(萊爾富超商-新竹境福店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
113	300新竹市香山區牛埔東路247號(全聯-新竹牛埔)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
114	300新竹市香山區富群街19、21號(萊爾富超商-香山富群店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
115	302新竹縣竹北市三民路133號(國壽竹北大樓)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
116	303新竹縣湖口鄉八德路三段2號1樓(萊爾富超商-湖口長安店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
117	303新竹縣湖口鄉勝利路二段90之1號2樓(全聯-湖口供售站)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
118	310新竹縣竹東鎮中豐路二段300號1樓(國壽竹東大樓)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
119	324桃園市平鎮區高雙路2號(萊爾富超商-平鎮族雙店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
120	325桃園市龍潭區中正路471號(國壽龍潭大樓)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
121	326桃園市楊梅區中山北路二段192號1樓(國壽楊梅大樓)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
122	330桃園市桃園區大有路175、179號(萊爾富超商-桃園加茂店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
123	330桃園市桃園區中山路845號3樓(國壽中山國際大樓)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善

124	330桃園市桃園區莊敬路二段99號(全聯-桃園莊敬)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
125	333桃園市龜山區文化一路73號(萊爾富超商-桃縣桃高店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
126	333桃園市龜山區復興三路71號(萊爾富超商-龜山復恆店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
127	338桃園市蘆竹區南工路一段14號(萊爾富超商-蘆竹南工店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
128	351苗栗縣頭份市中華路1201號1樓(國壽頭份大樓)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
129	357苗栗縣通霄鎮通西里12鄰中山路98號1樓(國壽通霄大樓)	0	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	設有移動式斜坡板
130	360苗栗縣苗栗市中正路496號(國壽苗栗第二大樓)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
131	420台中市豐原區三豐路一段382號(全聯-豐原供售站)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
132	427臺中市潭子區弘文街100號(台中弘文高中)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
133	437台中市大甲區蔣公路295號2樓(群益金鼎證券-大甲分公司)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
134	438台中市外埔區六分路297號(全聯-外埔六分)	0	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	已撤機
135	505彰化縣鹿港鎮復興路485號6樓(國壽鹿港展業處)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
136	521彰化縣北斗鎮中山路二段35號1樓(國壽北斗大樓)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
137	557南投縣竹山鎮集山路三段1146號1樓(國壽竹山大樓)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
138	600嘉義市西區中興路353號1樓(國壽中興大樓)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
139	600嘉義市西區仁愛路584號(萊爾富超商-嘉義站前店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
140	600嘉義市西區民族路652號(萊爾富超商-諸羅族茶店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
141	600嘉義市東區民族路246號(國壽嘉義民族服務中心)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
142	600嘉義市東區啟明路283號(萊爾富超商-嘉義啟園店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
143	604嘉義縣竹崎鄉中和村石棹22之19號(萊爾富超商-嘉縣嘉棹店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
144	608嘉義縣水上鄉萬能路1號(萊爾富超商-水上萬能店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善

145	613嘉義縣朴子市八德路72號1樓(國壽朴子大樓)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
146	621嘉義縣民雄鄉新南村工業二路20號(聚陽實業)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
147	630雲林縣斗南鎮延平路二段368號(國壽斗南大樓)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
148	632雲林縣虎尾鎮信義路67號(國壽虎尾大樓)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
149	648雲林縣西螺鎮大同路58號(國壽西螺大樓)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
150	651雲林縣北港鎮義民路80號1樓(國壽北港大樓)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
151	701台南市東區林森路二段192巷29號1樓(萊爾富超商-府城林森店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
152	701台南市東區崇德路986號1樓(萊爾富超商-府城崇德店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
153	701台南市東區德光街106號(萊爾富超商-台南德光店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
154	704台南市北區開元路515號(萊爾富超商-台南成大城)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
155	704台南市北區臨安路二段215號(萊爾富超商-南市海安店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
156	708台南市安平區安北路405號(萊爾富超商-安平福爾摩沙)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
157	709台南市安南區長和路一段406號(萊爾富超商-安南長和店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
158	709台南市安南區敦安街97號(萊爾富超商-安南敦安店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
159	709台南市安南區溪頂里23鄰惠安街102、104號(萊爾富超商-安南惠安店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
160	710台南市永康區中正北路314號(萊爾富超商-永康上永店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
161	710台南市永康區中正南路647號(萊爾富超商-永康洲尾店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
162	710台南市永康區中正路890號(萊爾富超商-永康南俊店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
163	710台南市永康區東橋十街47號(萊爾富超商-永康東橋店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
164	710台南市永康區復興里5鄰復興路405號(萊爾富超商-永康榮總店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
165	711台南市歸仁區中山路一段312號1樓(國壽仁德服務中心)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善

166	711台南市歸仁區中正北路二段75巷71號(陸軍航空特戰指揮部)(歸仁航特二店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
167	711台南市歸仁區中正南路三段242號(萊爾富超商-歸仁武東店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
168	711台南市歸仁區南丁路188號(萊爾富超商-歸仁航特店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
169	712台南市新化區知義里新和庄55之1號(萊爾富超商-新化知義店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
170	712台南市新化區崙頂里崙子頂64之3、64之5號(萊爾富超商-新化崙頂店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
171	718台南市關廟區中央路230號(萊爾富超商-關廟鳳梨店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
172	106台北市大安區敦化南路一段190巷7號(全家超商_忠孝店)	0	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	設有斜坡
173	730台南市新營區中正路7號1樓(國壽新營分公司)	2	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
174	732台南市白河區內角里2號(萊爾富超商-白河聯訓店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
175	800高雄市新興區林森一路230號(全聯-新興林森一)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
176	800高雄市新興區錦田路54號(萊爾富超商-新興錦田店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
177	801高雄市前金區新田路323號(萊爾富超商-前金新田店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
178	802高雄市苓雅區四維四路177號(長榮海運四維大樓)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
179	802高雄市苓雅區正言路11號(萊爾富超商-高市正民店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
180	802高雄市苓雅區武慶三路74號(萊爾富超商-高市武慶店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
181	802高雄市苓雅區福德二路5號(萊爾富超商-苓雅建民店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
182	805高雄市旗津區116號碼頭(長榮貨櫃旗津碼頭)	0	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	已撤機
183	806高雄市前鎮區瑞福路185號(萊爾富超商-高市瑞福店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
184	806高雄市前鎮區鎮興路107號(萊爾富超商-高市鎮榮店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
185	815高雄市大社區中山路459號(萊爾富超商-高縣高龍店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
186	815高雄市大社區金龍路120號(萊爾富超商-大社鑫龍店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善

187	820高雄市岡山區筓橋路1號(萊爾富超商-岡山筓橋店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
188	830高雄市鳳山區力行路81、83號(萊爾富超商-鳳山高行店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
189	830高雄市鳳山區五福二路82號(萊爾富超商-鳳山五福店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
190	830高雄市鳳山區文化路69之6、70號(萊爾富超商-鳳山文鳳店)	0	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	已撤機
191	830高雄市鳳山區自強一路177號(萊爾富超商-鳳山福德店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
192	830高雄市鳳山區自強二路88號(萊爾富超商-鳳山五甲夜市)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
193	830高雄市鳳山區鳳頂路1000號(萊爾富超商-鳳山步校店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
194	831高雄市大寮區大寮路742號(萊爾富超商-大寮周廣店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
195	831高雄市大寮區萬丹路609號(萊爾富超商-高縣高金店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
196	891金門縣金湖鎮山外里復興西路2號(7-ELEVEN超商-新山外店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
197	89393金門縣金城鎮民生路9號(7-ELEVEN-金民店)	0	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	已改善
198	900屏東縣屏東市中山路128號(萊爾富超商-屏市迪化店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
199	912屏東縣內埔鄉美和村學人路291號(萊爾富超商-屏縣屏璋店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
200	920屏東縣潮州鎮延平路142號(國壽潮州大樓)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
201	927屏東縣林邊鄉仁和村4鄰中山路187號(萊爾富超商-林邊仁和店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
202	928屏東縣東港鎮嘉蓮路1之3號(萊爾富超商-東港嘉蓮店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
203	975花蓮縣鳳林鎮信義路117號(國壽鳳林大樓)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
204	981花蓮縣玉里鎮仁愛路一段78號(國壽玉里大樓)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
205	890金門縣金沙鎮環島北路三段482號(7-ELEVEN-中蘭店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
206	893金門縣金城鎮西海路三段1號1樓(7-ELEVEN-金豪店)	0	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	新增無障礙坡道
207	892金門縣金寧鄉慈湖路一段69號1樓(7-ELEVEN-下埔下店)	0	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	新增無障礙坡道

208	220新北市板橋區藝文街171號(萊爾富超商-板橋藝文店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
209	235新北市中和區華新街143巷12號(萊爾富超商-中和和竹店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
210	106台北市大安區長興街92號1樓(台大男七宿舍)(萊爾富超商-大安勵學店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
211	110台北市信義區永吉路278巷27弄34號(萊爾富超商-信義永吉店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
212	333桃園市龜山區文化七路55號1樓(萊爾富超商-龜山文化七店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
213	114台北市內湖區民權東路六段69、71、75號(萊爾富超商-內湖郵局店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
214	608嘉義縣水上鄉榮典路1之1號(嘉義航空站)(萊爾富超商-水上志航店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
215	333桃園市龜山區文青路139號(萊爾富超商-龜山玄武店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
216	333桃園市龜山區樂學路470號1樓(萊爾富超商-龜山樂學店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
217	338桃園市蘆竹區福祿一街56號(萊爾富超商-蘆竹福祿店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
218	242新北市新莊區昌平街96、98號1樓(萊爾富超商-新莊昌平店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
219	241新北市三重區溪尾街122號(萊爾富超商-北縣溪尾二店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
220	115台北市南港區玉成街82號1樓(萊爾富超商-南港合心店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
221	241新北市三重區安和路105號(萊爾富超商-三重大院店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
222	103台北市大同區西寧北路35號(萊爾富超商-北市同京店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
223	200基隆市仁愛區港西街11號1樓(萊爾富超商-基隆港西店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
224	108台北市萬華區內江街126、128號1樓(萊爾富超商-萬華內江店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
225	104台北市中山區明水路589號B1(全聯-大直明水)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
226	241新北市三重區重新路五段609巷10號B1(全聯-三重湯城)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
227	640雲林縣斗六市石榴路228號(萊爾富-斗六大埔營)	0	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	已改善
228	104台北市中山區大直街33巷1號(全家_大直店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善

229	265宜蘭縣羅東鎮興東路8之1號1樓(全家_羅東金鼎店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
230	105台北市松山區新益里富錦街529號1樓(全家_富錦店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
231	106台北市大安區仁愛路四段151巷34號(全家_明曜店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
232	231新北市新店區玫瑰路58巷1號(全家_新店玫瑰店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
233	104台北市中山區北安路458巷41弄48號1樓(全家_新北鄰店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
234	238新北市樹林區保安街二段293之1號(萊爾富_樹林保安店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
235	114台北市內湖區民權東路六段58號(萊爾富_內湖中時店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
236	310竹東鎮自強路366號(萊爾富_竹東天行健)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
237	105台北市松山區南京東路五段58號B1(全聯_松山南京東)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
238	235新北市中和區中山路二段269號B1(全聯_中和捷運)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
239	106台北市大安區大安路一段20號(全家_大安店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
240	105台北市松山區民權東路五段32號(萊爾富_松山民權大橋)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
241	241新北市三重區成功路110號(全聯_三重成功)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少90公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
242	300新竹市東區竹蓮街104號(全家_新竹竹蓮店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少91公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
243	105台北市松山區南京東路五段250巷3之1號(萊爾富_松山松清店)	1	A404.1-途徑有階梯，無供輪椅使用坡道 或 A404.2-無障礙通路未達淨寬度至少92公分。	待合作通路搬遷或裝修時改善
合計		232		
填表人:				
聯絡E-mail:				